









	SOGEI	Relazione fotografica
	Sede Via Carucci 99	




Organizzatore:	Sogei	Luogo:	Edificio VAT – Centrale Frigorifera piano interrato	
Finalità:	Intervento sull'impianto di condizionamento edificio VAT della sede Sogei di Via Mario Carucci, 99 consistente nella modifica del sistema collettori/scambiatori in Centrale Frigorifera e nella sostituzione, al piano interrato dell'edificio, delle tratte orizzontali di raccordo delle tubazioni alle colonne montanti verticali di distribuzione.			
Compilato:	20/02/2017	Da:	Umberto Mattei	




Ambito	foto
Sede Roma, Via M. Carucci, 99 Planimetria zona oggetto dell'intervento	




Ambito	foto
<p>Sede Roma, Via M. Carucci, 99</p> <p>Planimetria zona oggetto dell'intervento</p>	 <p>The floor plan shows a large rectangular room with several structural elements: a long wall on the left with three doorways, a long wall on the right with a door and a window, and a long wall at the bottom with a row of small tables. The ceiling has four square light fixtures. Seventeen camera positions are marked with numbered circles (1-17) and camera icons. The cameras are distributed as follows: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, and 17. Some cameras are positioned near the walls, while others are in the center of the room. The plan also shows various furniture items like desks, chairs, and a long table at the bottom.</p>



Ambito	foto
<p>Sede Roma, Via M. Carucci, 99 Centrale Frigo VAT</p> <p>Foto 1 Collettore principale di mandata</p>	
<p>Sede Roma, Via M. Carucci, 99 Centrale Frigo VAT</p> <p>Foto 2 Collettore principale di ritorno</p>	
<p>Sede Roma, Via M. Carucci, 99 Centrale Frigo VAT</p> <p>Foto 3 Sezione pompe circuito principale acqua refrigerata (ritorno da CED)</p>	

Ambito	foto
<p>Sede Roma, Via M. Carucci, 99 Centrale Frigo VAT</p> <p>Foto 4 Collettore principale di mandata Particolare sullo stato delle valvole</p>	
<p>Sede Roma, Via M. Carucci, 99 Centrale Frigo VAT</p> <p>Foto 5 Collettore principale di mandata Particolare su intervento di riparazione tubazione con utilizzo di collare.</p>	
<p>Sede Roma, Via M. Carucci, 99 Centrale Frigo VAT</p> <p>Foto 6 Collettore principale di ritorno Intervento a seguito di guasto in data 20 febbraio 2017</p>	

Ambito	foto
<p>Sede Roma, Via M. Carucci, 99 Centrale Frigo VAT</p> <p>Foto 7 Collettore principale di ritorno Intervento a seguito di guasto in data 20 febbraio 2017 Particolare dell'elemento causa del guasto</p>	
<p>Sede Roma, Via M. Carucci, 99 Centrale Frigo VAT</p> <p>Foto 8 Collettori secondari circuiti promiscui CED piano terra e Servizi Ausiliari</p>	
<p>Sede Roma, Via M. Carucci, 99 Centrale Frigo VAT</p> <p>Foto 9 Collettori secondari circuiti promiscui Uffici edificio VAT</p>	

Ambito	foto
<p>Sede Roma, Via M. Carucci, 99 Centrale Frigo VAT</p> <p>Foto 10 Collettori secondari circuiti promiscui Uffici edificio VAT Particolare</p>	
<p>Sede Roma, Via M. Carucci, 99 Centrale Frigo VAT</p> <p>Foto 11 Scambiatori acqua calda circuiti promiscui</p>	
<p>Sede Roma, Via M. Carucci, 99 Centrale Frigo VAT</p> <p>Foto 12 Scambiatori acqua calda circuiti promiscui</p>	

Ambito	foto
<p>Sede Roma, Via M. Carucci, 99 Centrale Frigo VAT</p> <p>Foto 13 Gruppi valvola regolazione temperatura acqua calda circuiti primari scambiatori</p>	
<p>Sede Roma, Via M. Carucci, 99 Centrale Frigo VAT</p> <p>Foto 14 Gruppi valvola regolazione temperatura acqua calda circuiti primari scambiatori</p>	
<p>Sede Roma, Via M. Carucci, 99 Centrale Frigo VAT</p> <p>Foto 15 Tubazioni circuiti promiscui impianto condizionamento uffici VAT</p>	

Ambito	foto
<p>Sede Roma, Via M. Carucci, 99 Centrale Frigo VAT</p> <p>Foto 16 Tubazioni circuiti promiscui impianto condizionamento uffici VAT</p>	
<p>Sede Roma, Via M. Carucci, 99 Centrale Frigo VAT</p> <p>Foto 17 Tubazioni circuiti promiscui impianto condizionamento uffici VAT</p>	
<p>Sede Roma, Via M. Carucci, 99 Centrale Frigo VAT</p> <p>Foto 18 Tubazioni circuiti promiscui impianto condizionamento uffici VAT. Particolare su intervento di riparazione tubazione con utilizzo di collare</p>	