

Risposte alle richieste di chiarimento pervenute da parte degli operatori economici prima della data di presentazione delle offerte ed errata corrige.

Estremi della gara:

Procedura negoziata ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. b e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per la "fornitura di apparecchiature Switch per il potenziamento infrastruttura CED DAG" - CIG 6962121BFD.

Domanda 1:

In riferimento alla configurazione codice CNV-94500956 HPE FF 5940 48SFP+ 6QSFP28 Switch si segnala il codice HPE esatto relativo al prodotto HPE X240 100G QSFP28 1m DAC C-Cable non è H7J32A3, Il codice esatto è JH701A.

Risposta 1:

Vedi errata corrige 1

Domanda 2:

In riferimento alla configurazione codice CNV-94500956 HPE FF 5940 48SFP+ 6QSFP28 Switch si segnala il codice HPE esatto relativo al prodotto HPE 3Y FC NBD 5940 48p 10G100G 2 FPS SVC non è H2SG4E, Il codice esatto è H6AV6E.

Risposta 2:

Vedi errata corrige 2

Domanda 3:

In riferimento alla configurazione CNV-94500956 HPE FF 5940 48SFP+ 6QSFP28 Switch si chiede se possibile offrire il codice JH684A - HPE 5940 48p 10G/6p 100G 2 F PS che comprende la totalità dei prodotti richiesti, nr.1 JH390A + n.2 JG552A + n.2 JC680A.

Risposta 3:

Si, è possibile offrire il codice JH684A (HPE 5940 48p 10G/6p 100G 2 F PS) che comprende la totalità dei prodotti richiesti, nr.1 JH390A + n.2 JG552A + n.2 JC680A.



Domanda 4:

In riferimento alla configurazione CNV-99288489 HPE 8/8 Base 8-port Enabled SAN Switch si segnala che il codice HPE esatto relativo al prodotto HPE B-Series 8/8 and 8/24 Switch Support non è H1K92A3 9LJ, il codice esatto è H7J32A3 9LJ.

Risposta 4:

Vedi errata corrige 3

Errata corrige

Errata corrige 1:

In riferimento alla configurazione codice CNV-94500956 HPE FF 5940 48SFP+ 6QSFP28 Switch, di cui alla "Tabella 1 - Switch LAN acquistabili in bundle" del capitolato tecnico, si segnala che il codice H7J32A3, relativo al prodotto HPE X240 100G QSFP28 1m DAC C-Cable, è sostituito dal codice JH701A.

Errata corrige 2:

In riferimento alla configurazione codice CNV-94500956 HPE FF 5940 48SFP+ 6QSFP28 Switch, di cui alla "Tabella 1 - Switch LAN acquistabili in bundle" del capitolato tecnico, si segnala che il codice H2SG4E, relativo al prodotto HPE 3Y FC NBD 5940 48p 10G100G 2 FPS SVC, è sostituito dal codice H6AV6E.

Errata corrige 3:

In riferimento alla configurazione CNV-99288489 HPE 8/8 Base 8-port Enabled SAN Switch, di cui alla "Tabella 2 - Accessori per connessione alla Storage Area Network acquistabili in bundle" del capitolato tecnico, si segnala che il codice H1K92A3 9LJ, relativo al prodotto HPE B-Series 8/8 and 8/24 Switch Support, è sostituito dal codice H7J32A3 9LJ.

Firma del responsabile
approvazione

Gaetano Santucci

Vale la data della firma digitale
del documento