

Risposte alle richieste di chiarimento pervenute da parte degli operatori economici prima della data di presentazione delle offerte ed errata corrige.

Estremi della gara:

Oggetto: Affidamento diretto su MEPA (ex art. 36, comma 2, lettera a) e comma 6 - D.Lgs. 50/2016) Servizio di noleggio e assistenza tecnica di workstation multivendor e dei relativi software di refertazione/valutazione per lo svolgimento delle attività delle commissioni giudicatrici delle procedure di gara per la fornitura di apparecchiature sanitarie – Smart CIG Z59294C9B6

ERRATA CORRIGE

Il testo riportato al paragrafo 4, pagine 5-6, del "Capitolato tecnico":

"[...] La workstation dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:

- tastiera, mouse, lettore e masterizzatore CD/DVD, porta USB;
- taratura secondo gli standard dei monitor di valutazione per tomografia computerizzata;
- doppio monitor di dimensione minima 19", da almeno 3MP, di tipo diagnostico con tecnologia LCD;
- computer medicale di ultima generazione;
- capacità di archiviazione interna di almeno 256 GB;
- elaborazione di immagini assiali, con possibilità di ricostruire immagini assiali, sagittali e coronali;
- porta ethernet 10/100/1000 MB/s di tipo RJ-45 per fruire del collegamento a internet messo a disposizione dalla Consip S.p.A.;
- software di ricostruzione MPR lineari e curvilinee automatiche;
- software di ricostruzione 3D VR e MIP;
- software di analisi vascolare (analisi della stenosi e degli aneurismi) manuale e automatica;
- software di rimozione dell'osso;
- software di rimozione del calcio.

Ai fini della valutazione, il software di refertazione dovrà consentire agli utilizzatori l'inserimento di un commento non modificabile. La Commissione della gara dovrà poter salvare tale commento su CD/DVD o su memoria esterna collegata alla workstation attraverso la porta USB."

è sostituito come segue:



"[...] La workstation dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:

- tastiera, mouse, lettore e masterizzatore CD/DVD, porta USB;
- taratura secondo gli standard dei monitor di valutazione per tomografia computerizzata;
- doppio monitor di dimensione minima 19", da almeno 3MP, di tipo diagnostico con tecnologia LCD;
- computer medicale di ultima generazione;
- capacità di archiviazione interna di almeno 256 GB;
- elaborazione di immagini assiali, con possibilità di ricostruire immagini assiali, sagittali e coronali:
- porta ethernet 10/100/1000 MB/s di tipo RJ-45 per fruire del collegamento a internet messo a disposizione dalla Consip S.p.A.;
- software di ricostruzione MPR lineari e curvilinee automatiche;
- software di ricostruzione 3D VR e MIP;
- software di analisi vascolare (analisi della stenosi e degli aneurismi) manuale e/o automatica;
- software di rimozione dell'osso;
- software di rimozione del calcio.

Ai fini della valutazione, il software di refertazione dovrà consentire agli utilizzatori l'inserimento di un commento non modificabile. La Commissione della gara dovrà poter salvare tale commento su CD/DVD o su memoria esterna collegata alla workstation attraverso la porta USB."

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO

Domanda 1:

Dall'analisi del capitolato tecnico relativo alla procedura in oggetto, è emerso che al punto 4), terzultima riga dell'elenco delle caratteristiche della workstation per tomografia computerizzata, e cioè "Software di analisi vascolare (analisi della stenosi e degli aneurismi) manuale e automatica". noi possiamo fornire il servizio di tipo manuale e non automatico come da Vostra richiesta.

Restiamo in attesa di Vostro gradito riscontro per capire se può andare bene ugualmente o si necessita obbligatoriamente del servizio di tipo automatico.

Risposta 1:

Si veda l'errata corrige 2.

Firma del responsabile Approvazione

Vale la data della firma digitale del documento

Salvatore Celano